



# INFORME DE I.N.D

Nº 10.149

HOJA 1 de 2

## TANQUE DE AIRE

PROCEDIMIENTO: **PO 31**

CLIENTE: **MACRICO S.R.L.**

FECHA: 29 03 2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE: 1.705

LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**

MARCA: **CARDWELL**

IDENT Nº: **N/A**


VIGENCIA: **24 MESES**

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input type="checkbox"/>
Inspección con Ultrasonido	Falla	<input type="checkbox"/>	Espesor	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección por Partículas Mag.	Húmedas	<input type="checkbox"/>	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>
Prueba de Estanqueidad	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
	Presión de Diseño			KG/CM2
Prueba Hidráulica	Presión de Prueba			KG/CM2
	Presión de Trabajo			KG/CM2
Tipo de Tanque	Vertical	<input type="checkbox"/>	Horizontal	<input checked="" type="checkbox"/>
Producto Almacenado	Aire	<input checked="" type="checkbox"/>	Gas Oil	<input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2021	8/9/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2021	3/8/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

### DETALLE DE INSPECCIÓN

MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:							
PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	6,0	5,3	5,3	5,2	5,3	5,3	5,20
2	6,0	5,1	5,1	5,2	5,3	5,3	5,10
3	6,0	5,1	5,1	5,2	5,3	5,3	5,10
4	5,6	5,1	5,2	5,4	5,1	5,4	5,10
5	5,6	5,0	5,2	5,4	5,1	5,2	5,10
6	5,8	5,2	5,3	5,1	5,2	5,2	5,10
7	5,2	5,6	5,5	5,4	5,4	5,4	5,20
8	5,0	6,0	5,1	5,0	5,1	5,3	5,10
9	4,9	5,1					



### DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

#### CAPACIDAD DE TANQUE 200 LTS

GM E.N.D. S.R.L.  
 MANSILLA KLUZ GASTON  
 Op. NII US PM. LP

PRECINTO Nº \_\_\_\_\_  
 FECHA PUESTA EN VIGENCIA \_\_\_\_\_

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com

**INFORME DE I.N.D**Nº **10.149**

HOJA 2 de 2

**TANQUE DE AIRE**PROCEDIMIENTO: **PO 31** CLIENTE: **MACRICO S.R.L.**

FECHA: 29 03 2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE 

Nº PARTE: 1.705

LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**

DESCRIPCIÓN	APTO	
	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Medidas dentro de Tolerancia	X	

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII **SI**GM E.N.D. S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
Op. M. US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com