



# INFORME DE I.N.D

Nº 11.887

HOJA 1 de 2

## ELEVADOR DE VARILLAS

W.O.

PROCEDIMIENTO: <b>PO 19</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>MACRICO S.R.L.</b>	FECHA: 30 / 03 / 2022
-----------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------

PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: M09	LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE GM END S.R.L.</b>
----------------------	--------------------------	-------------	--


MARCA: FADAC	MODELO: N/A	DIÁMETRO: 1 Ø
Nº PARTE: 2129	IDENT Nº: 344.	VIGENCIA: 6 MESES
Nº SERIE: 03-44.	CAPACIDAD: 25 TON	

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input type="checkbox"/>	Humedas	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2021	3/8/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2021	3/8/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

### DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diámetro Nominal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema de Traba	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pernos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 19 API 8 A, B, C

**SI**

### DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D. S.R.L.  
 MANSILLA LUGO GASTON  
 Op. NI US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



# INFORME DE I.N.D

Nº 11.887

HOJA 2 de 2

## ELEVADOR DE VARILLAS

W.O.

PROCEDIMIENTO: **PO 19**

CLIENTE:

**MACRICO S.R.L.**

FECHA

30

03

2022


PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO:

M09

LUGAR DE INSPECCIÓN:

**BASE GM END S.R.L.**



GM E.N.D. S.R.L.  
MANSILLA WAGO GASTON  
Op. N° 105. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com