



INFORME DE I.N.D

Nº 11.917

HOJA 1 de 2

COLLARÍN DE SEGURIDAD

W.O.

PROCEDIMIENTO: **PO 32**

CLIENTE: **MACRICO S.R.L.**

FECHA: 01 04 2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO: # 09

LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE GM END S.R.L.**

MARCA: **AOT**

MODELO: **CY**

DIÁMETRO: **3 3/4 Ø**

Nº PARTE: **2131.**

IDENT Nº: **099.**

VIGENCIA: **6 MESES**


RANGO: **3 3/4 Ø**

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input type="checkbox"/>	Humedas	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2021	3/8/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2021	3/8/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Estado Pernos Vinculac.	X	
Estado Agujeros	X	
Juego Entre Cuerpos	X	
Estado del Respaldo	X	
Estado de Manijas	X	
Estado de Colizas	X	
Llave de Ajuste	X	
Tornillo de Ajuste	X	
Detección de Fisuras	X	
Número de Segmento:	7	
Mordaza N°:	NA	



Aprobación según procedimiento Nº PO 32 API 8 A, B, C	SI
-------------------------------------------------------	-----------

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

(Signature)
 GM E.N.D. S.R.L.
 MANSILLA MUGO GASTON
 Op. M. US. PM. LP

PRECINTO Nº
 FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN



INFORME DE I.N.D

Nº 11.917

HOJA 2 de 2

COLLARÍN DE SEGURIDAD

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 32

CLIENTE: MACRICO S.R.L.

FECHA

01


04

2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO: # 09

LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NH US / PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com