

**INFORME DE I.N.D**Nº **11.925**

HOJA 1 de 1

ARBOL DE LEVAS
 PROCEDIMIENTO: **PO 02** CLIENTE: **JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.** FECHA: 07 / 04 / 2022

 PRÁCTICA DEL CLIENTE EQUIPO: **NA** LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**

 MARCA: **WAUKESHA** MOTOR: **L-7042 GSI** Nº DE SERIE: **C - 12169/2**
 Nº PARTE: **2151** Nº DE IDENT: **JOH-278** VIGENCIA: **12 MESES**

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input type="checkbox"/>	Humedas	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2021	3/8/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2021	3/8/2022
PENET. (SKL-WP) MAGNAFLUX	20700201	NO APLICA	1/9/2017	30/9/2022
REVEL. (SKD-S2) MAGNAFLUX	20700201	NO APLICA	1/9/2017	30/9/2022
LIMP. (SKD-S5) MAGNAFLUX	20700201	NO APLICA	1/9/2017	30/9/2022
FLUOR (ZL-60D) MAGNAFLUX	20700201	NO APLICA	sep-17	sep-22

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Miñones Principales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrapeso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brida de Montaje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 02 ASTM E165

SI**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**
 GM E.N.D. S.R.L.
 MANSILLA HUGO GASTON
 Op. NII U.S. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN