


	INFORME DE I.N.D		Nº 11.929 HOJA 1 de 2																																														
	CAMIÓN GUINCHE		W.O.																																														
PROCEDIMIENTO: PO 36	☒	CLIENTE: TRANSPORTE JMB	FECHA:	08 / 04 / 2022																																													
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE																																													
MARCA: SCANIA	MODELO: P 410	DOMINIO:	NPX-255																																														
Nº PARTE: 2133	IDENT Nº: 111.	VIGENCIA:	12 MESES																																														
Inspección a metal limpio:	Arenado	☐	Limpieza Mecánica	☒																																													
Condiciones de Inspección:	Desarmado	☐	Armado	☒																																													
Inspección con partículas:	Secas	☒	Húmedas	☐																																													
Condiciones de Entrega:	Desarmado	☐	Armado	☒																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9078</td> <td>END 224-10</td> <td>30/8/2010</td> <td>VER INT. UV</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>0586</td> <td>5864</td> <td>8/9/2021</td> <td>8/9/2022</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td>070801317</td> <td>06301</td> <td>3/8/2021</td> <td>3/8/2022</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC49723</td> <td>06302</td> <td>3/8/2021</td> <td>3/8/2022</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>1701005785</td> <td>049552000190002</td> <td>jul-17</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td>864</td> <td>06303</td> <td>8/5/2020</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV	YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2021	3/8/2022	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2021	3/8/2022	PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17		MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																													
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV																																													
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022																																													
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025																																													
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																													
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2021	3/8/2022																																													
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2021	3/8/2022																																													
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17																																														
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020																																														
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>Nº SERIE</th> <th>APTO</th> <th>NO APTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td>N/A</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Cola de Zorro</td> <td>111-6</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Socket</td> <td>111-5</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Gancho Doble</td> <td>N/A</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Estaquera Principal</td> <td>111-2/111-3</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Estaquera Auxiliar</td> <td>N/A</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Porta Estaquera</td> <td>111-1/111-4</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Base de Malacate</td> <td>N/A</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Defensa de Malacate</td> <td>N/A</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Soporte de Rolo</td> <td>N/A</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	Nº SERIE	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	N/A	☒	☐	Cola de Zorro	111-6	☒	☐	Socket	111-5	☒	☐	Gancho Doble	N/A	☒	☐	Estaquera Principal	111-2/111-3	☒	☐	Estaquera Auxiliar	N/A	☒	☐	Porta Estaquera	111-1/111-4	☒	☐	Base de Malacate	N/A	☒	☐	Defensa de Malacate	N/A	☒	☐	Soporte de Rolo	N/A	☒	☐					
DESCRIPCIÓN	Nº SERIE	APTO	NO APTO																																														
Detección de Fisuras	N/A	☒	☐																																														
Cola de Zorro	111-6	☒	☐																																														
Socket	111-5	☒	☐																																														
Gancho Doble	N/A	☒	☐																																														
Estaquera Principal	111-2/111-3	☒	☐																																														
Estaquera Auxiliar	N/A	☒	☐																																														
Porta Estaquera	111-1/111-4	☒	☐																																														
Base de Malacate	N/A	☒	☐																																														
Defensa de Malacate	N/A	☒	☐																																														
Soporte de Rolo	N/A	☒	☐																																														
Aprobación según procedimiento Nº PO 36 ASME V - DIV. 1		SI																																															
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																	
 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP		PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																															
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																													

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 11.929

HOJA 2 de 2

CAMIÓN GUINCHE

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 36

X

CLIENTE:

TRANSPORTE JMB

FECHA

08

04

2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO:

N/A

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. N° 111-1, PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com