

|                                                                                  |                                     |                                     |                                         |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE I.N.D</b>             |                                     | <b>Nº 11.933</b><br>HOJA 1 de 1<br>W.O. |                                                                                                                |
|                                                                                  | <b>MONTURA CABLE SEGURIDAD</b>      |                                     |                                         |                                                                                                                |
| PROCEDIMIENTO: <b>PO 39</b>                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | CLIENTE: <b>MACRICO S.R.L.</b>      | FECHA:                                  | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>07</div> <div>04</div> <div>2022</div> </div> |
| PRÁCTICA DEL CLIENTE                                                             | <input type="checkbox"/>            | EQUIPO: N/A                         | LUGAR DE INSPECCIÓN:                    | <b>BASE GM END S.R.L.</b>                                                                                      |
| MARCA: N/A                                                                       | MODELO                              | ESTRUCTURAL                         | TUBULAR                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                            |
| Nº PARTE: 2152                                                                   | IDENT Nº                            | 09-14.                              | VIGENCIA                                | 6 MESES                                                                                                        |
| Inspección a metal limpio:                                                       | Arenado                             | <input checked="" type="checkbox"/> | Limpieza Mecánica                       | <input type="checkbox"/>                                                                                       |
| Condiciones de Inspección:                                                       | Desarmado                           | <input type="checkbox"/>            | Armado                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                            |
| Inspección con partículas:                                                       | Secas                               | <input checked="" type="checkbox"/> | Humedas                                 | <input type="checkbox"/>                                                                                       |
| Condiciones de Entrega:                                                          | Desarmado                           | <input type="checkbox"/>            | Armado                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                            |

| EQUIPO UTILIZADO    | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| LÁMPARA UV          | 9078               | END 224-10        | 30/8/2010      | VER INT. UV       |
| YUGO                | 0586               | 5864              | 8/9/2021       | 8/9/2022          |
| BOBINA AC-DC        | 17052908           | 06299             | 8/5/2020       | 8/5/2025          |
| MEDIDOR DE CAMPO    | GM 064             | NO APLICA         | NO APLICA      | NO APLICA         |
| MED. INT. LUZ V     | 070801317          | 06301             | 3/8/2021       | 3/8/2022          |
| MEDIDOR INT. LUZ UV | AC49723            | 06302             | 3/8/2021       | 3/8/2022          |
| PARTICULAS S/H      | 1701005785         | 049552000190002   | jul-17         | jul-22            |
| MASA PATRON         | 864                | 06303             | 8/5/2020       | 8/5/2025          |

**DETALLE DE INSPECCIÓN**


|                                 | APTO                                | NO APTO                  |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Detección de Fisuras            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Perno                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ojal                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Cuerpo Cilíndrico - Estructural | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Seguro de Perno                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Aprobación según procedimiento Nº PO 39 API 8 A, B

SI

**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

|                                                                                                                                                      |                            |                          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--|--|
| <br>GM E.N.D. S.R.L.<br>MANSILLA HUGO GASTON<br>Op. NIVUS. PM. LP |                            | PRECINTO Nº              |  |  |
|                                                                                                                                                      |                            | FECHA PUESTA EN VIGENCIA |  |  |
|                                                                                                                                                      |                            |                          |  |  |
| FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.                                                                                                                         | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN | FIRMA - ACLARACIÓN       |  |  |

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com