

**INFORME DE I.N.D**Nº **11.979**

HOJA 1 de 2

EQUIPO DE VACÍO

PROCEDIMIENTO: **PO 31** CLIENTE: **CAM SRL** FECHA: **22 04 2022**

PRÁCTICA DEL CLIENTE Nº PARTE: **2.144** LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**

MARCA: **TORREGIANI** MODELO: **FORD CARGO 1722** CAPACIDAD: **9000 LTS**

INTERNO: **207** DOMINIO: **OCW-013** VIGENCIA: **12 MESES**

Inspección a metal limpio: Arenado Limpieza Mecánica
 Inspección con Ultrasonido Falla Espesor
 Inspección por Partículas Mag. Húmedas Secas
 Prueba de Estanqueidad Si No
 Prueba Hidráulica Presión de Prueba **N/A**

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	3/8/2021	3/8/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2021	3/8/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	
	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Casquete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Hermeticidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN:							
PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	6,7	6,8	6,7	6,6	6,8	6,6	6,6
2	6,8	6,8	6,6	6,6	6,8	6,7	6,6
3	6,8	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7	6,6
4	6,7	6,7	6,7	6,8	6,7	6,7	6,7
5	6,7	6,7	6,6	6,7	6,7	6,7	6,6
6	6,6	6,7	6,6	6,7	6,8	6,7	6,6
7	6,7	6,8	6,6	6,6	6,8	6,7	6,6
8	6,7	6,6	6,5	6,7	6,6	6,7	6,6
9	6,8	6,7	6,8	6,6	6,7	6,6	6,6

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII **SI**

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	



INFORME DE I.N.D

Nº 11.979

HOJA 2 de 2

EQUIPO DE VACÍO

PROCEDIMIENTO: PO 31

CLIENTE:

CAM SRL

FECHA

22

04

2022


PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

2.144

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



[Signature]
GM END S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op/ NII US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN