

**INFORME DE I.N.D**Nº **11.987**

HOJA 1 de 2

BALANCINPROCEDIMIENTO: **PO 01** CLIENTE: **PETREVEN S.A.** FECHA: 19 04 2022PRÁCTICA DEL CLIENTE EQUIPO: 205 LUGAR DE INSPECCIÓN: **LOCACIÓN**

MARCA: N/A DIAMETRO: N/A LONGITUD: N/A

PARTE N°: 2139 VIGENCIA: 12 MESES IDENT N° IND: 0190-3467

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/5/2020	8/5/2025
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/9/2021	8/9/2022
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2021	8/9/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2021	8/9/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709

SI**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS****Observaciones:** Medidas de 1er Perno vinc. \varnothing 3 11/32 long 9 3/8 - 2do Perno vinc. \varnothing 3 3/8" - Perno central \varnothing 4 1/2 Long. 10"

GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NII US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 11.987

HOJA 2 de 2

BALANCIN

PROCEDIMIENTO: PO 01

CLIENTE:

PETREVEN S.A.

FECHA

19

04

2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE


EQUIPO:

08

LUGAR DE INSPECCIÓN:

LOCACIÓN




 GM E.N.D. S.R.L.
 MANSILLA HUGO GASTON
 Op. MII US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN