



INFORME DE I.N.D

Nº **11.993**

HOJA 1 de 2

COLLARÍN DE SEGURIDAD

W.O.


PROCEDIMIENTO: PO 32	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: PETREVEN S.A.	FECHA	19	04	2022
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: 205	LUGAR DE INSPECCIÓN:	LOCACIÓN		
MARCA: VARCO	MODELO: MP-R	DIÁMETRO: 5 1/2"				
Nº PARTE: 2140.	IDENT Nº: 1426.	VIGENCIA: 6 MESES				
RANGO: 5 1/2" - 7"						

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input type="checkbox"/>	Humedas	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2021	3/8/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2021	3/8/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Estado Pernos Vinculac.	X	
Estado Agujeros	X	
Juego Entre Cuerpos	X	
Estado del Respaldo	X	
Estado de Manijas	X	
Estado de Colizas	X	
Llave de Ajuste	X	
Tornillo de Ajuste	X	
Detección de Fisuras	X	
Número de Segmento:	8	
Mordaza N°:	NA	



Aprobación según procedimiento Nº PO 32 API 8 A, B, C

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. N.º US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 11.993

HOJA 2 de 2

COLLARÍN DE SEGURIDAD

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 32

CLIENTE: PETREVEN S.A.

FECHA: 19 04 2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO: 205

LUGAR DE INSPECCIÓN: **LOCACIÓN**



GM E.N.D.S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. N° 11/US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com