

**INFORME DE I.N.D**Nº **12.026**

HOJA 1 de 2

CAMIÓN GUINCHE

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 36	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: TRANSPORTE JMB	FECHA: 28 04 2022
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.
MARCA: SCANIA	MODELO: P410	DOMINIO: OVW-515	
Nº PARTE: 2204	IDENT Nº: 117	VIGENCIA: 12 MESES	

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/9/2021	8/9/2022
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2021	3/8/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2021	3/8/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	Nº SERIE	APTOS	
		APTOS	NO APTOS
Detección de Fisuras	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cola de Zorro	117-5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Socket	117-10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gancho Doble	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estaquera Principal	117-1/117-2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estaquera Auxiliar	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Porta Estaquera	117-1/117-2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Base de Malacate	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Defensa de Malacate	117-11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soporte de Rolo	117-4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 36 ASME V - DIV. 1

SI**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA MUÑOZ GASTÓN O.P. M.I.U.S. - P.M. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 12.026

HOJA 2 de 2

CAMIÓN GUINCHE

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 36

CLIENTE: TRANSPORTE JMB

FECHA

28

04


2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO: N/A

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



GM END S.R.L.
MANSILLA ENZO GASTON
Op. NII U.S. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com