


	INFORME DE I.N.D		Nº 11444 A HOJA 1 de 1	
	MANGUEROTE			
PROCEDIMIENTO: PO 45	☒	CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL	FECHA:	27 / 11 / 2021
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: 88	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE
MARCA: POWER FLEX	DIÁMETRO: 1"	LONGITUD:	N/A	
Nº PARTE: 1845	IDENT Nº: 88-11	VIGENCIA:	12 MESES	
Inspección a metal limpio: Arenado ☐ Limpieza Mecánica ☒ Prueba de Estanqueidad: Si ☐ No ☒ Prueba Hidráulica: Presión de Prueba 3.000 PSI				
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
BOOSTER HIDRO NEUMÁTICO	GM001	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MANÓMETRO	GM-M03	01660	8/5/2020	8/5/2025
DETALLE DE INSPECCIÓN				
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO		
Detección de Fisuras	X			
Estado de Cuerpo	X			
Estado de Conexión	X			
				
Aprobación según procedimiento Nº PO 45 ASME V - B 31.3 - API 570			SI	
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS				
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NIVUS. PM. LP		PRECINTO Nº		
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN		

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com