



INFORME DE I.N.D

Nº 12.075

HOJA 1 de 2

GANCHO PPAL DE GRUA

PROCEDIMIENTO: **PO 01** CLIENTE: **JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.** FECHA: 06 05 2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE EQUIPO: INT: 434 LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**

MARCA: N/A DIAMETRO: 7 1/2" CAPACIDAD: 80 TONELADAS
 IDENT Nº: 434 DOMINIO: AC-715-HV VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio: Arenado Limpieza Mecánica
 Condiciones de Inspección: Desarmado Armado
 Inspección con partículas: Secas Húmedas
 Condiciones de Entrega: Desarmado Armado

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/5/2020	8/5/2025
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/9/2021	8/9/2022
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2021	3/8/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2021	3/8/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Gancho	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Poleas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Eje Polea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado Gancho Aperejo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Seguros	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cancamo Auxiliar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. VII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	