



INFORME DE I.N.D

Nº 12.076

HOJA 1 de 1

GANCHO AUX DE GRUA

PROCEDIMIENTO: PO 01

☒

CLIENTE: JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.

FECHA

06

05

2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

EQUIPO: INT: 434

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE

MARCA: N/A

DIAMETRO: 3 1/4"

CAPACIDAD

12 TONELADAS

IDENT Nº: 434-1.

DOMINIO: AC-715-HV

VIGENCIA

12 MESES

Inspección a metal limpio:

Arenado

☐

Limpieza Mecánica

☒

Condiciones de Inspección:

Desarmado

☐

Armado

☒

Inspección con partículas:

Secas

☒

Humedas

☐

Condiciones de Entrega:

Desarmado

☐

Armado

☒

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/5/2020	8/5/2025
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/9/2021	8/9/2022
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2021	3/8/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2021	3/8/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	☒	☐
Estado de Gancho	☒	☐
Estado de Poleas	☒	☐
Estado de Eje Polea	☒	☐
Estado Gancho Aperejo	☒	☐
Estado de Seguros	☒	☐
Cancamo Auxiliar	☒	☐



Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

OBSERVACIONES: COMPONENTE ARMADO

GM END S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. VII US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com