



INFORME DE I.N.D

Nº 12.261

HOJA 1 de 1

CAMPANA DE FRENO TBOR PISTONEO


PROCEDIMIENTO: PO 15	☒	CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA: 07 06 2022
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: M07	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE
MARCA: N/A	MODELO: N/A	DIAMETRO: N/A	
Nº PARTE: 2281	IDENT Nº: M07	VIGENCIA: 12 MESES	

Inspección a metal limpio:	Arenado	☒	Limpieza Mecánica	☐
Condiciones de Inspección:	Desarmado	☒	Armado	☐
Inspección con partículas:	Secas	☐	Húmedas	☒
Condiciones de Entrega:	Desarmado	☒	Armado	☐

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2021	3/8/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2021	3/8/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO	
Detección de Fisuras	☒	☐	
ESPEORES EN CAMPANAS (mm)			
CAMPANA 1		CAMPANA 2	
15,9	18,4	14,1	17,6
15,6	18,1	13,9	17,6
17,2	18,4	13,6	18,5
18,6	15,9	13,7	18,3
e MIN	15,6 mm	e MIN	13,6 mm



Aprobación según procedimiento Nº PO 15 API 8 A, B, C

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. N.º US. PM. LP

PRECINTO Nº
FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com