



INFORME DE I.N.D

Nº 12.392

HOJA 1 de 2

TANQUE DE AIRE


PROCEDIMIENTO:	PO 31	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	CAM SRL	FECHA	08	06	2022
PRÁCTICA DEL CLIENTE		<input type="checkbox"/>	Nº PARTE:	2.011	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE		
MARCA:	N/A		IDENT Nº:	F218159	VIGENCIA:	12 MESES		

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input type="checkbox"/>
Inspección con Ultrasonido	Falla	<input type="checkbox"/>	Espesor	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección por Partículas Mag.	Húmedas	<input type="checkbox"/>	Secas	<input type="checkbox"/>
Prueba de Estanqueidad	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
			Presión de Diseño	15 KG/CM2
Prueba Hidráulica			Presión de Prueba	12 KG/CM2
			Presión de Trabajo	8 KG/CM2
Tipo de Tanque	Vertical	<input type="checkbox"/>	Horizontal	<input checked="" type="checkbox"/>
Producto Almacenado	Aire	<input checked="" type="checkbox"/>	Gas Oil	<input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	3/8/2021	3/8/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2021	3/8/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:							
PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	3,2	3,4	3,2	3,4	3,2	3,2	3,20
2	3,2	3,3	3,2	3,3	3,2	3,3	3,20
3	3,2	3,3	3,3	3,2	3,3	3,3	3,20
4	3,2	3,3	3,2	3,2	3,3	3,2	3,20
5	3,2	3,2	3,3	3,3	3,3	3,2	3,20
6	3,2	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,20
7	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,20
8	3,2	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2	3,20
9	3,3	3,2					



DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

CAPACIDAD DE TANQUE: 12 KG CM2

 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. N° US. PM. LP		PRECINTO Nº		
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		
		FIRMA - ACLARACIÓN		

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 12.392

HOJA 2 de 2

TANQUE DE AIRE

PROCEDIMIENTO: PO 31

CLIENTE:

CAM SRL

FECHA

08 06 2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

2.011

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE

DESCRIPCIÓN

APTO

NO
APTO

Detección de Fisuras

Medidas dentro de Tolerancia



Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

SI

GM END S.R.L.
MANSILLA/HUGO GASTON
Op. M/US. PM. LP

PRECINTO N°

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com