

**INFORME DE I.N.D**Nº **12.402**

HOJA 1 de 2

CAMION C/ HIDROGRUA

PROCEDIMIENTO: PO 01	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: CAM SRL	FECHA: 10 / 06 / 2022
-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------	-----------------------

PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: INT:79	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE
----------------------	--------------------------	----------------	------------------------------------------

MARCA: ANCO	DOMINIO: LFF-099	CAPACIDAD: 2650 KG
PARTE Nº: 2016	VIGENCIA: 12 MESES	IDENT N°: 79

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>
Inspección con Partículas:	Seca	<input type="checkbox"/>	Humeda	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2021	3/8/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2021	3/8/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
DETECCION DE FISURA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADO DE HIDRIGRUA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADO DE GANCHO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADO DE ESLABON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709

SI**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NII U.S. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 12.402

HOJA 2 de 2

CAMION C/ HIDROGRUA

PROCEDIMIENTO: PO 01

CLIENTE:

CAM SRL

FECHA

10

06

2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO:

INT:79

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



GANCHO DE HIDROGRUA

Ø: 13 - 8

Nº: 79-2

CAP: 5 TONELADAS

MARCA:GUNNERO

MODELO: GB1



ENGANCHE DE TIRO

Nº: 79-1

MARCA: N/A

Ø PERNO: 13/4 LONG: 8 1/4

GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NIT US / PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN