

**INFORME DE I.N.D**Nº **12.416**

HOJA 1 de 2

EQUIPO DE VACÍO

PROCEDIMIENTO: **PO 31** CLIENTE: **CAM SRL** FECHA: 15 06 2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE Nº PARTE: 2.020 LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**

MARCA: **TORREGIANI** MODELO: **N/A** CAPACIDAD: **10 MTS³**

INTERNO: **122** DOMINIO: **LQN-116** VIGENCIA: **12 MESES**

Inspección a metal limpio: Arenado Limpieza Mecánica
 Inspección con Ultrasonido: Falla Espesor
 Inspección por Partículas Mag. Húmedas Secas
 Prueba de Estanqueidad: Si No
 Prueba Hidráulica: Presión de Prueba

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	3/8/2021	3/8/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2021	3/8/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	
	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Casquete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Hermeticidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN:							
PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPEOR MÍNIMO
1	5,8	6,0	6,0	6,2	6,0	6,2	5,8
2	5,9	6,2	6,0	6,2	6,1	6,2	5,9
3	6,0	6,0	6,1	6,1	6,0	6,3	6,0
4	6,0	6,0	6,2	6,0	6,2	6,1	6,0
5	5,9	6,2	6,2	6,3	6,1	6,2	5,9
6	5,9	5,9	6,1	6,2	6,2	6,3	5,9
7	5,8	6,0	6,0	6,3	6,4	6,2	5,8
8	5,9	6,0	6,0	6,1	6,3	6,1	5,9
9	6,0	6,1	6,0	6,2	6,2	6,2	6,0

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII **SI**

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D. S.R.L.
 MANSILLA YUGO GASTON
 Op. NUS. PM. LP
 FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN PRECINTO Nº
 FIRMA - ACLARACIÓN FECHA PUESTA EN VIGENCIA



INFORME DE I.N.D

Nº 12.416

HOJA 2 de 2

EQUIPO DE VACÍO

PROCEDIMIENTO: PO 31

CLIENTE: CAM SRL

FECHA

15 06 2022


PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

2.020

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



GM E.N.D.S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. N° 105 - PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN