



# INFORME DE I.N.D

Nº 12.427

HOJA 1 de 2

## TANQUE DE AIRE


PROCEDIMIENTO: <b>PO 31</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>ESTRELLA SERVICIOS PETROLEROS S.A.</b>	FECHA: 20 / 05 / 2022
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	Nº PARTE: 2.290	LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE GM END S.R.L.</b>
MARCA: N/A	IDENT Nº: 001.	VIGENCIA: 12 MESES	

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con Ultrasonido	Falla	<input type="checkbox"/>	Espesor	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección por Partículas Mag.	Húmedas	<input type="checkbox"/>	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>
Prueba de Estanqueidad	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
	Presión de Diseño			n/a
Prueba Hidráulica	Presión de Prueba			120 PSI
	Presión de Trabajo			120 PSI
Tipo de Tanque	Vertical	<input checked="" type="checkbox"/>	Horizontal	<input type="checkbox"/>
Producto Almacenado	Aire	<input checked="" type="checkbox"/>	Gas Oil	<input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2021	8/9/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

### DETALLE DE INSPECCIÓN

MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:							
PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	2,6	2,6	2,4	2,6	2,4	2,4	2,40
2	2,5	2,5	2,3	2,4	2,3	2,5	2,30
3	2,5	2,4	2,5	2,4	2,3	2,6	2,30
4	2,6	2,6					
5							
6							
7							
8							
9							



### DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. III US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



# INFORME DE I.N.D

Nº 12.427

HOJA 2 de 2

## TANQUE DE AIRE

PROCEDIMIENTO: **PO 31**

CLIENTE: **ESTRELLA SERVICIOS PETROLEROS S.A.**

FECHA: 20 05 2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE: 2.290

LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE GM END S.R.L.**

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Medidas dentro de Tolerancia	X	



Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII **SI**

*[Signature]*  
GM E.N.D. S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
Op. NI US. PM. LP

PRECINTO Nº  
FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.      FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN      FIRMA - ACLARACIÓN