



INFORME DE I.N.D

Nº 12.429

HOJA 1 de 2

GOLPEADOR


PROCEDIMIENTO: PO 31	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA: 08 06 2022
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	Nº PARTE: 2.161	LUGAR DE INSPECCIÓN: LOCACIÓN
MARCA: N/A		IDENT Nº: .07-01	VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con Ultrasonido	Falla	<input type="checkbox"/>	Espesor	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección por Partículas Mag.	Húmedas	<input type="checkbox"/>	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>
Prueba de Estanqueidad	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
	Presión de Diseño		5000	PSI
Prueba Hidráulica	Presión de Prueba		3000	PSI
	Presión de Trabajo		3000	PSI

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/5/2020	8/5/2025
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2021	3/8/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

PUNTO	ESPESOR EN SECCIONES							
	S1	S2	S3	STG	SE	SSAL	CASQ. A	CASQ. B
1	6.4	6.5	6.4				A1 6,7	
2	6.4	6,7	6.5				A2 6,7	
3	6.4	6.4	6.4				A3 6,7	
4	6.4	6.4	6.4				A4 6,7	
5	6.4	6.4	6.4				A5 6,7	
6	6.4	6.4	6.4				A6 6,7	
7							A7 6,7	
8							A8 6,7	
9								
10								
11								
12								



DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medidas dentro de Tolerancia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII SI

GM END S.R.L.
 MANSILLA HUGO GASTON
 Op. M.I US. PM. LP

PRECINTO Nº	
FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN
	FIRMA - ACLARACIÓN

	INFORME DE I.N.D			Nº 12.429 HOJA 2 de 2		
	GOLPEADOR					
PROCEDIMIENTO: PO 31	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA:	08	06	2022
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	Nº PARTE:	2.161	LUGAR DE INSPECCIÓN:	LOCACIÓN	



 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. III US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN
------------------------------	----------------------------	--------------------

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com