



INFORME DE I.N.D

Nº 12.433

HOJA 1 de 2

TANQUE DE AIRE

PROCEDIMIENTO: **PO 31**

CLIENTE: **ESTRELLA SERVICIOS PETROLEROS S.A.**

FECHA: 20 05 2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE: 2.290

LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE GM END S.R.L.**

MARCA: N/A

IDENT Nº: 007.


VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con Ultrasonido	Falla	<input type="checkbox"/>	Espesor	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección por Partículas Mag.	Húmedas	<input type="checkbox"/>	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>
Prueba de Estanqueidad	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
	Presión de Diseño			n/a
Prueba Hidráulica	Presión de Prueba			120 PSI
	Presión de Trabajo			120 PSI
Tipo de Tanque	Vertical	<input checked="" type="checkbox"/>	Horizontal	<input type="checkbox"/>
Producto Almacenado	Aire	<input checked="" type="checkbox"/>	Gas Oil	<input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2021	8/9/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:							
PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	8,9	12,3	9,7	9,5	9,4	9,5	8,90
2	8,8	12,1	9,7	9,5	9,5	9,6	8,80
3	8,9	12,2	9,8	9,6	9,6	9,5	8,90
4	8,7	12,3	9,9	9,4	9,5	9,6	8,70
5	8,9	12,1	9,8	9,5	9,5	9,5	8,90
6	8,8	12,2	9,7	9,5	9,4	9,7	8,80
7	8,7	12,1	9,5	9,6	9,6	9,5	8,70
8	8,6	12,0					
9							



DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

(Signature)
 GM END S.R.L.
 MANSILLA YUGO GASTON
 Op. III US. PM. LP

PRECINTO Nº _____
 FECHA PUESTA EN VIGENCIA _____

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN



INFORME DE I.N.D

Nº 12.433

HOJA 2 de 2

TANQUE DE AIRE

PROCEDIMIENTO: PO 31

CLIENTE: ESTRELLA SERVICIOS PETROLEROS S.A.

FECHA: 20 05 2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE: 2.290

LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Medidas dentro de Tolerancia	X	



Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII SI

[Signature]
GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NI US. PM. LP

PRECINTO Nº
FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN