



# INFORME DE I.N.D

Nº 12.435

HOJA 1 de 1

## ELEVADOR HOMBRO RECTO

W.O.

PROCEDIMIENTO: **PO 14**  CLIENTE: **MACRICO S.R.L.** FECHA: **08 06 2022**

PRÁCTICA DEL CLIENTE  EQUIPO: **M07** LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**


MARCA: **FOSTER** MODELO: **N/A** DIÁMETRO: **2 7/8**  
 Nº PARTE: **2161** IDENT Nº: **412.** VIGENCIA: **6 MESES**  
 Nº SERIE: **412.** CAPACIDAD: **100 TON** BHCA:  TUBING:

Inspección a metal limpio: Arenado  Limpieza Mecánica   
 Condiciones de Inspección: Desarmado  Armado   
 Inspección con partículas: Secas  Húmedas   
 Condiciones de Entrega: Desarmado  Armado


EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2021	3/8/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2021	3/8/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

### DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Medición de Boca	X	
Cuerpo (Fisuras - Estado)	X	
Perno Principal	X	
Juego Lateral	X	
Juego Vertical	X	
Perno de Traba	X	
Desgaste de Asas	X	
Legüeta de Cierre	X	
Trabas (Funcionamiento)	X	
Seguro de Astas	X	
Resorte Principal / Traba	X	



A	3 1/4"
B	3"
C	1 1/2"
J-juego lat.	2 1/8"
d-(dia.perno)	9 X 1 1/2"



Aprobación según procedimiento Nº PO 14 API 8 A, B, C

**SI**

### DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D.S.R.L.  
 MANSILLA FUGO GASTON  
 Op. Nro 05/PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



# INFORME DE I.N.D

Nº 12.435

HOJA 2 de 2

## ELEVADOR HOMBRO RECTO

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 14

CLIENTE:

MACRICO S.R.L.

FECHA

08

06

2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO:

M07

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



GM END S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
Op/NII US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com