

**INFORME DE I.N.D**Nº **12.454**

HOJA 1 de 2

SEPARADOR HORIZONTAL TIPO H


PROCEDIMIENTO: PO 31	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: SICME S.A.	FECHA: 23 / 06 / 2022
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	Nº PARTE: 2.025	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.
MARCA: N/A	IDENT Nº: 18-517	VIGENCIA: 12 MESES	

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con Ultrasonido	Falla	<input type="checkbox"/>	Espesor	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección por Partículas Mag.	Húmedas	<input type="checkbox"/>	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>
Prueba de Estanqueidad	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
	Presión de Diseño			
Prueba Hidráulica	Presión de Prueba			
	Presión de Trabajo	100	KG/CM2	
Tipo de Tanque	Vertical	<input type="checkbox"/>	Horizontal	<input checked="" type="checkbox"/>
Producto Almacenado	Aire	<input type="checkbox"/>	Gas Oil	<input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2021	3/8/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:							
PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	22,1	20,3	22,3	22,4	21,9	22,2	20,30
2	22,5	20,4	22,4	22,3	21,9	22,3	20,40
3	22,1	21,9	22,3	22,5	22,1	22,4	21,90
4	21,9	21,2	22,3	22,3	22,0	22,5	22,00
5	21,9	20,6	22,4	22,4	22,2	22,5	20,60
6	22,1	20,3	22,4	22,5	22,3	22,6	22,30
7	21,8	20,4	22,3	22,5	22,4	22,7	20,40
8	21,9	20,5	22,4	22,3	22,3	22,5	20,50
9	22,0	21,9					

**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

 GM END S.R.L. MANSILLA YUGO GASTON Op. III US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 12.454

HOJA 2 de 2

SEPARADOR HORIZONTAL TIPO H

PROCEDIMIENTO: PO 31

CLIENTE: SICME S.A.

FECHA: 23 06 2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE: 2.025

LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Medidas dentro de Tolerancia	X	



Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII **SI**

[Signature]
 GME.N.D.S.R.L.
 MANSILLA HUGO GASTON
 Op. NI US. PM. LP

PRECINTO Nº
FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN FIRMA - ACLARACIÓN