

**INFORME DE I.N.D****Nº 12.427**

HOJA 1 de 1

CONTRA**TUBING**PROCEDIMIENTO: **PO 41**☒CLIENTE: **MACRICO S.R.L.**

FECHA

08

06

2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

EQUIPO: M07

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE

MARCA: OIL CONTRY

MODELO: N/A

DIAMETRO

2 7/8"

Nº PARTE: 2288

IDENT Nº: 30-44,

VIGENCIA

6 MESES

Inspección a metal limpio:

Arenado

☒

Limpieza Mecánica

☐

Condiciones de Inspección:

Desarmado

☒

Armado

☐

Inspección con partículas:

Secas

☐

Humedas

☒

Condiciones de Entrega:

Desarmado

☒

Armado

☐

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/9/2022	8/9/2022
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2021	3/8/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2021	3/8/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	☒	☐
Pernos de Vinculación	☒	☐
Estado de Bisagras	☒	☐
Juego Entre Cuerpos	☒	☐
Respaldo	☒	☐
Estado de Manijas	☒	☐
Colizas	☒	☐

MEDIDA	PULGADAS
A	NA
Mordaza Nº	NA



Aprobación según procedimiento Nº PO 41 API 8 A, B, C

SI**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US/PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com