


		INFORME DE I.N.D			Nº 11.846 HOJA 1 de 1	
		GANCHO GIRATORIO				
PROCEDIMIENTO: PO 19		☒		CLIENTE: TRANSPORTE JMB		FECHA:
PRÁCTICA DEL CLIENTE		☐		EQUIPO: INT:64	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE	
MARCA: GROSBY		CAPACIDAD: 5 TONELADAS		DIÁMETRO: N/A		
Nº PARTE: 2084		IDENT Nº: 029.		VIGENCIA: 12 MESES		
Inspección a metal limpio:		Arenado ☐		Limpieza Mecánica ☒		
Condiciones de Inspección:		Desarmado ☐		Armado ☒		
Inspección con partículas:		Secas ☒		Húmedas ☐		
Condiciones de Entrega:		Desarmado ☐		Armado ☒		
EQUIPO UTILIZADO		Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	
LÁMPARA UV		9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV	
YUGO		0586	5864	8/9/2021	8/9/2022	
BOBINA AC-DC		17052908	06299	8/9/2021	8/9/2022	
MEDIDOR DE CAMPO		GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
MED. INT. LUZ V		070801317	06301	3/8/2021	3/8/2022	
MEDIDOR INT. LUZ UV		AC49723	06302	3/8/2021	3/8/2022	
PARTICULAS S/H		1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22	
MASA PATRON		864	06303	8/5/2020	8/5/2025	
DETALLE DE INSPECCIÓN						
		APTO	NO APTO			
Detección de Fisuras		X				
Estado de Cuerpo A		X				
Estado de Cuerpo B		X				
Estado de Perno		X				
						
						
Aprobación según procedimiento Nº PO 19 API 8 A, B, C				SI		
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS						
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI/US. PM. LP				PRECINTO Nº		
				FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN		

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com