


		INFORME DE I.N.D			Nº 12.552 HOJA 1 de 2																																														
		PORTAVOLQUETE																																																	
PROCEDIMIENTO: PO 01		☒	CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL		FECHA: 07 / 07 / 2022																																														
PRÁCTICA DEL CLIENTE		☐	EQUIPO: N/A		LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.																																														
MARCA: FORD		MODELO: 1725		DOMINIO: AC-863-SX																																															
Nº PARTE: 2048		IDENT Nº: 739		VIGENCIA: 12 MESES																																															
Inspección a metal limpio:		Arenado ☐		Limpieza Mecánica ☒																																															
Condiciones de Inspección:		Desarmado ☒		Armado ☐																																															
Inspección con partículas:		Secas ☐		Húmedas ☒																																															
Condiciones de Entrega:		Desarmado ☐		Armado ☒																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9078</td> <td>END 224-10</td> <td>30/8/2010</td> <td>VER INT. UV</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>0586</td> <td>5864</td> <td>8/9/2021</td> <td>8/9/2022</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td>070801317</td> <td>06301</td> <td>8/3/2021</td> <td>3/8/2022</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC49723</td> <td>06302</td> <td>8/3/2021</td> <td>3/8/2022</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>1701005785</td> <td>049552000190002</td> <td>sep-21</td> <td>sep-22</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td>864</td> <td>06303</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> </tbody> </table>							EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV	YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	3/8/2022	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	3/8/2022	PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	sep-21	sep-22	MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																															
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV																																															
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022																																															
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025																																															
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																															
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	3/8/2022																																															
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	3/8/2022																																															
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	sep-21	sep-22																																															
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025																																															
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																			
		APTO ☒	NO APTO ☐																																																
Detección de Fisuras		X																																																	
Estado de Cadena		X																																																	
Estado de Planchuela		X																																																	
Estado de Anclaje		X																																																	
Estado de Grampa		X																																																	
Estado de Soldadura		X																																																	
																																																			
Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709				SI																																															
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																			
OBSERVACIONES: SE REPARAN SOLDADURA DE PTOS CRITICOS - OK																																																			
 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NTUS. PM. LP				PRECINTO Nº																																															
				FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																															
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																															

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 12.552

HOJA 2 de 2

PORTAVOLQUETE

PROCEDIMIENTO: PO 01

☒

CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL

FECHA

07

07

2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

EQUIPO: N/A

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NIÑOS. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com