INFORME DE I.N.D

Nº 12.560

HOJA 1 de 1

VALVULA PSV

PROCEDIMIENTO: PO 45	X	CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL		FECHA	08	07	2022
PRÁCTICA DEL CLIENTE		Nº PARTE:	2.050	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.		
DIAMETRO	3/8"	IDENT Nº:	02.	VIGENCIA:	12 MESES		

Inspección a metal limpio:	Arenado		Limpieza Mecánica	X
Inspección con Ultrasonido	Falla		Espesor	X
Inspección por Partículas Mag.	Húmedas		Secas	
	Presión de Diseño			
Prueba Hidraúlica	Presión de Prueba	2000	PSI	
	Presión de Trabajo			
Condiciones de Entrega:	Desarmado		Armado	X

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2021	3/8/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2021	3/8/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de Conexión	X	

Aprobación según procedimiento Nº PO 45 ASME V - B 31.3 - API 570	SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NIPUS. PM. LP

PRECINTO Nº	0 0 2 2 1 8
FECHA PUESTA EN VIGENCIA	

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com