



# INFORME DE I.N.D

Nº 12.622

HOJA 1 de 1

## TRINQUETE DE CARGA

PROCEDIMIENTO: PO 01 ☒ CLIENTE: TRANSPORTE JMB FECHA: 07 07 2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE ☐ EQUIPO: INT:54 LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.

MARCA: KINEDYNE DIÁMETRO: 3/8-1/2 CAPACIDAD: 9200 LBS  
IDENT Nº: 54-2 Nº PARTE: 2044 VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio: Arenado ☒ Limpieza Mecánica ☐  
Condiciones de Inspección: Desarmado ☒ Armado ☐  
Inspección con partículas: Secas ☐ Húmedas ☒  
Condiciones de Entrega: Desarmado ☒ Armado ☐

| EQUIPO UTILIZADO    | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| LÁMPARA UV          | 9078               | END 224-10        | 30/8/2010      | VER INT. UV       |
| YUGO                | 0586               | 5864              | 8/9/2021       | 8/9/2022          |
| BOBINA AC-DC        | 17052908           | 06299             | 8/5/2020       | 8/5/2025          |
| MEDIDOR DE CAMPO    | GM 064             | NO APLICA         | NO APLICA      | NO APLICA         |
| MED. INT. LUZ V     | 070801317          | 06301             | 3/8/2021       | 3/8/2022          |
| MEDIDOR INT. LUZ UV | AC49723            | 06302             | 3/8/2021       | 3/8/2022          |
| PARTICULAS S/H      | 1701005785         | 049552000190002   | jul-17         | jul-22            |
| MASA PATRON         | 864                | 06303             | 8/5/2020       | 8/5/2025          |

### DETALLE DE INSPECCIÓN

|                           | APTO                                | NO APTO                  |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Detección de Fisuras      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado del Gancho         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado del Eslabon        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado de Perno de Gancho | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709

SI

### DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D. S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
Op. J.M. US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com