

	INFORME DE I.N.D			Nº 12.693 HOJA 1 de 2																																														
	CAMIÓN GUINCHE			W.O.																																														
PROCEDIMIENTO: PO 36	☒	CLIENTE: MAXICON S.R.L.	FECHA:	01	08 2022																																													
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: 696	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.																																														
MARCA: MERCEDEZ B	MODELO: 4844	DOMINIO: AD 176 JQ																																																
Nº PARTE: 2225	IDENT Nº: 696	VIGENCIA: 12 MESES																																																
<table border="0"> <tr> <td>Inspección a metal limpio:</td> <td>Arenado</td> <td>☒</td> <td>Limpieza Mecánica</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Inspección:</td> <td>Desarmado</td> <td>☒</td> <td>Armado</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inspección con partículas:</td> <td>Secas</td> <td>☒</td> <td>Húmedas</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Entrega:</td> <td>Desarmado</td> <td>☒</td> <td>Armado</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> </table>						Inspección a metal limpio:	Arenado	☒	Limpieza Mecánica	☐		Condiciones de Inspección:	Desarmado	☒	Armado	☐		Inspección con partículas:	Secas	☒	Húmedas	☐		Condiciones de Entrega:	Desarmado	☒	Armado	☐																						
Inspección a metal limpio:	Arenado	☒	Limpieza Mecánica	☐																																														
Condiciones de Inspección:	Desarmado	☒	Armado	☐																																														
Inspección con partículas:	Secas	☒	Húmedas	☐																																														
Condiciones de Entrega:	Desarmado	☒	Armado	☐																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9078</td> <td>END 224-10</td> <td>30/8/2010</td> <td>VER INT. UV</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>0586</td> <td>5864</td> <td>8/9/2021</td> <td>8/9/2022</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td>070801317</td> <td>06301</td> <td>8/9/2021</td> <td>8/9/2022</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC49723</td> <td>06302</td> <td>8/9/2021</td> <td>8/9/2022</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>1701005785</td> <td>049552000190002</td> <td>8/9/2021</td> <td>8/9/2022</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td>864</td> <td>06303</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> </tbody> </table>						EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV	YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2021	8/9/2022	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2021	8/9/2022	PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2021	8/9/2022	MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																														
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV																																														
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022																																														
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025																																														
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																														
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2021	8/9/2022																																														
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2021	8/9/2022																																														
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2021	8/9/2022																																														
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025																																														
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>Nº SERIE</th> <th>APTO</th> <th>NO APTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Detección de Fisuras</td><td></td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Cola de Zorro</td><td></td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Socket</td><td></td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Gancho Doble</td><td></td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Estaquera Principal</td><td></td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Estaquera Auxiliar</td><td></td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Porta Estaquera</td><td></td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Base de Malacate</td><td></td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Defensa de Malacate</td><td></td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Soporte de Rolo</td><td></td><td>☒</td><td>☐</td></tr> </tbody> </table>		DESCRIPCIÓN	Nº SERIE	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras		☒	☐	Cola de Zorro		☒	☐	Socket		☒	☐	Gancho Doble		☒	☐	Estaquera Principal		☒	☐	Estaquera Auxiliar		☒	☐	Porta Estaquera		☒	☐	Base de Malacate		☒	☐	Defensa de Malacate		☒	☐	Soporte de Rolo		☒	☐					
DESCRIPCIÓN	Nº SERIE	APTO	NO APTO																																															
Detección de Fisuras		☒	☐																																															
Cola de Zorro		☒	☐																																															
Socket		☒	☐																																															
Gancho Doble		☒	☐																																															
Estaquera Principal		☒	☐																																															
Estaquera Auxiliar		☒	☐																																															
Porta Estaquera		☒	☐																																															
Base de Malacate		☒	☐																																															
Defensa de Malacate		☒	☐																																															
Soporte de Rolo		☒	☐																																															
Aprobación según procedimiento Nº PO 36 ASME V - DIV. 1				SI																																														
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																		
		PRECINTO Nº																																																
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																														



INFORME DE I.N.D

Nº 12.693

HOJA 2 de 2

CAMIÓN GUINCHE

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 36

☒

CLIENTE: MAXICON S.R.L.

FECHA

01

08

2022


PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

EQUIPO: 696

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com