



INFORME DE I.N.D

Nº 12.698

HOJA 1 de 1

CIGÜEÑAL

PROCEDIMIENTO: PO 02

X

CLIENTE: JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.

FECHA

25

07

2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO: NA

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE

MARCA: SCANIA

MOTOR

F11

PROPIETARIO

CAPEX

Nº PARTE

2181

Nº DE IDENT

JOH-299

VIGENCIA

12 MESES

Inspección a metal limpio:

Arenado

Limpieza Mecánica

X

Condiciones de Inspección:

Desarmado

X

Armado

Ins. líquidos penetrantes:

coloreados

fluorescentes

X

Condiciones de Entrega:

Desarmado

X

Armado

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/9/2021	3/9/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/9/2021	3/9/2022
PENET. (SKL-WP) MAGNAFLUX	20700201	NO APLICA	1/9/2017	30/9/2022
REVEL. (SKD-S2) MAGNAFLUX	20700201	NO APLICA	1/9/2017	30/9/2022
LIMP. (SKD-S5) MAGNAFLUX	20700201	NO APLICA	1/9/2017	30/9/2022
FLUOR (ZL-60D) MAGNAFLUX	20700201	NO APLICA	1/9/2017.	30/9/2022.

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Miñones Principales	X	
Contrapeso	X	
Brida de Montaje	X	



Aprobación según procedimiento Nº PO 02 ASTM E165

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NII US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com