


	INFORME DE I.N.D			Nº 12.744 HOJA 1 de 1		
	GRILLETE OMEGA					
PROCEDIMIENTO: PO 01	☒	CLIENTE: TRANSPORTE JMB	FECHA:	19	08	2022
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	INTERNO: 65	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.		
MARCA: CROSBY	DIAMETRO: 3/4"	CAPACIDAD: 4,5 TONELADAS				
Nº PARTE: 2243	IDENT Nº: 106	VIGENCIA: 12 MESES				
Inspección a metal limpio: Arenado ☒ Limpieza Mecánica ☐ Condiciones de Inspección: Desarmado ☐ Armado ☒ Inspección con partículas: Secas ☒ Húmedas ☐ Condiciones de Entrega: Desarmado ☐ Armado ☒						
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO		
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV		
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022		
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025		
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2021	8/9/2022		
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2021	8/9/2022		
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2021	8/9/2022		
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025		
DETALLE DE INSPECCIÓN						
		APTO	NO APTO			
Detección de Fisuras		X				
Condición de Ojal		X				
Condición de Cuerpo		X				
Condición de Eje		X				
						
Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709			SI			
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS						
 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NIVUS. PM. LP		PRECINTO Nº		N/A		
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA				
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN		

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com