


	INFORME DE I.N.D			Nº 12.758 HOJA 1 de 1																																					
	QUINTA RUEDA																																								
PROCEDIMIENTO: PO 34	☒	CLIENTE: CAM SRL	FECHA:	23	08	2022																																			
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	Nº PARTE: 2.601	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE																																					
MARCA: JOST		DIÁMETRO: N/A	Nº DE PIEZA:	2524440169B2																																					
INTERNO: 241		DOMINIO: ONN 314	VIGENCIA:	12 MESES																																					
Inspección a metal limpio: Arenado ☐ Condiciones de Inspección: Desarmado ☐ Inspección con partículas: Secas ☒ Condiciones de Entrega: Desarmado ☐ Limpieza Mecánica ☒ Armado ☒ Húmedas ☐ Armado ☒																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9078</td> <td>END 224-10</td> <td>30/8/2010</td> <td>VER INT. UV</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>0586</td> <td>5864</td> <td>8/9/2021</td> <td>8/9/2022</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td>070801317</td> <td>06301</td> <td>3/9/2021</td> <td>3/9/2022</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC49723</td> <td>06302</td> <td>3/9/2021</td> <td>3/9/2022</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>1701005785</td> <td>049552000190002</td> <td>17/08/2021.</td> <td>17/8/2026.</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td>864</td> <td>06303</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> </tbody> </table>							EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV	YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022	MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/9/2021	3/9/2022	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/9/2021	3/9/2022	PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	17/08/2021.	17/8/2026.	MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																					
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV																																					
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022																																					
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/9/2021	3/9/2022																																					
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/9/2021	3/9/2022																																					
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	17/08/2021.	17/8/2026.																																					
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025																																					
DETALLE DE INSPECCIÓN																																									
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																							
Detección de Fisuras	X																																								
Estado de Cuerpo	X																																								
Estado de Tornamesa	X																																								
Estado de Perno rey	X																																								
																																									
Aprobación según procedimiento Nº PO 34 ASME V			SI																																						
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																									
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA PUZO GASTON Op. M. US. PM. LP			PRECINTO Nº																																						
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																						
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																				

	INFORME DE I.N.D		Nº 12.758 HOJA 2 de 2			
	QUINTA RUEDA					
PROCEDIMIENTO: PO 34	☒	CLIENTE: CAM SRL	FECHA	23	08	2022
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	Nº PARTE	2.601	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE	
			PRECINTO Nº			
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA			
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN		

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com