



	INFORME DE I.N.D		Nº 12.779 HOJA 1 de 2																																														
	COLLARÍN DE SEGURIDAD		W.O.																																														
PROCEDIMIENTO: PO 32	☒	CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA:	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>19</td> <td>08</td> <td>2022</td> </tr> </table>	19	08	2022																																										
19	08	2022																																															
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: # 01	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.																																														
MARCA: AOT	MODELO: CY	DIÁMETRO: 3 1/4																																															
Nº PARTE: 2245.	IDENT Nº: 07.44.	VIGENCIA: 6 MESES																																															
RANGO: 3 1/4 A 4 1/4																																																	
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Inspección a metal limpio:</td> <td style="width: 20%;">Arenado ☐</td> <td style="width: 30%;">Limpieza Mecánica ☐</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Inspección:</td> <td>Desarmado ☒</td> <td>Armado ☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inspección con partículas:</td> <td>Secas ☐</td> <td>Húmedas ☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Entrega:</td> <td>Desarmado ☒</td> <td>Armado ☐</td> <td></td> </tr> </table>					Inspección a metal limpio:	Arenado ☐	Limpieza Mecánica ☐		Condiciones de Inspección:	Desarmado ☒	Armado ☐		Inspección con partículas:	Secas ☐	Húmedas ☒		Condiciones de Entrega:	Desarmado ☒	Armado ☐																														
Inspección a metal limpio:	Arenado ☐	Limpieza Mecánica ☐																																															
Condiciones de Inspección:	Desarmado ☒	Armado ☐																																															
Inspección con partículas:	Secas ☐	Húmedas ☒																																															
Condiciones de Entrega:	Desarmado ☒	Armado ☐																																															
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9078</td> <td>END 224-10</td> <td>30/8/2010</td> <td>VER INT. UV</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>0586</td> <td>5864</td> <td>8/9/2021</td> <td>8/9/2022</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td>070801317</td> <td>06301</td> <td>8/9/2021</td> <td>8/9/2022</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC49723</td> <td>06302</td> <td>8/9/2021</td> <td>8/9/2022</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>1701005785</td> <td>049552000190002</td> <td>8/9/2021</td> <td>8/9/2022</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td>864</td> <td>06303</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> </table>					EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV	YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2021	8/9/2022	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2021	8/9/2022	PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2021	8/9/2022	MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																													
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV																																													
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022																																													
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025																																													
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																													
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2021	8/9/2022																																													
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2021	8/9/2022																																													
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2021	8/9/2022																																													
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025																																													
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																	
<table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">APTO</td> <td style="width: 50%;">NO APTO</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr><td>Estado Pernos Vinculac.</td><td style="text-align: center;">☒</td></tr> <tr><td>Estado Agujeros</td><td style="text-align: center;">☒</td></tr> <tr><td>Juego Entre Cuerpos</td><td style="text-align: center;">☒</td></tr> <tr><td>Estado del Respaldo</td><td style="text-align: center;">☒</td></tr> <tr><td>Estado de Manijas</td><td style="text-align: center;">☒</td></tr> <tr><td>Estado de Colizas</td><td style="text-align: center;">☒</td></tr> <tr><td>Llave de Ajuste</td><td style="text-align: center;">☒</td></tr> <tr><td>Tornillo de Ajuste</td><td style="text-align: center;">☒</td></tr> <tr><td>Detección de Fisuras</td><td style="text-align: center;">☒</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr> <td>Número de Segmento:</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td>Mordaza N°:</td> <td style="text-align: center;">NA</td> </tr> </table>						<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">APTO</td> <td style="width: 50%;">NO APTO</td> </tr> </table>	APTO	NO APTO	Estado Pernos Vinculac.	☒	Estado Agujeros	☒	Juego Entre Cuerpos	☒	Estado del Respaldo	☒	Estado de Manijas	☒	Estado de Colizas	☒	Llave de Ajuste	☒	Tornillo de Ajuste	☒	Detección de Fisuras	☒			Número de Segmento:	7	Mordaza N°:	NA																	
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">APTO</td> <td style="width: 50%;">NO APTO</td> </tr> </table>	APTO	NO APTO																																														
APTO	NO APTO																																																
Estado Pernos Vinculac.	☒																																																
Estado Agujeros	☒																																																
Juego Entre Cuerpos	☒																																																
Estado del Respaldo	☒																																																
Estado de Manijas	☒																																																
Estado de Colizas	☒																																																
Llave de Ajuste	☒																																																
Tornillo de Ajuste	☒																																																
Detección de Fisuras	☒																																																
Número de Segmento:	7																																																
Mordaza N°:	NA																																																
																																																	
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Aprobación según procedimiento Nº PO 32 API 8 A, B, C </td> <td style="width: 40%; text-align: center; color: red;"> SI </td> </tr> </table>					Aprobación según procedimiento Nº PO 32 API 8 A, B, C	SI																																											
Aprobación según procedimiento Nº PO 32 API 8 A, B, C	SI																																																
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																	
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. M. US. PM. LP																																																	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																													



INFORME DE I.N.D

Nº 12.779

HOJA 2 de 2

COLLARÍN DE SEGURIDAD

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 32

☒

CLIENTE:

MACRICO S.R.L.

FECHA

19

08

2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE


☐

EQUIPO:

01

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NH US / PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com