


	INFORME DE I.N.D			Nº 12.765 HOJA 1 de 1														
	GRILLETE OMEGA																	
PROCEDIMIENTO: PO 01	☒	CLIENTE: TRANSPORTE JMB	FECHA:	19	08	2022												
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	INTERNO: 97	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.														
MARCA: CROSBY	DIAMETRO: 3/4"	CAPACIDAD: 4,5 TONELADAS																
Nº PARTE: 2504	IDENT Nº: 97-1	VIGENCIA: 12 MESES																
Inspección a metal limpio: Arenado ☒ Limpieza Mecánica ☐ Condiciones de Inspección: Desarmado ☐ Armado ☒ Inspección con partículas: Secas ☒ Húmedas ☐ Condiciones de Entrega: Desarmado ☐ Armado ☒																		
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO														
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV														
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022														
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025														
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA														
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2021	8/9/2022														
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2021	8/9/2022														
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2021	8/9/2022														
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025														
DETALLE DE INSPECCIÓN																		
		<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 50px;">APTO</td> <td style="width: 50px;">NO APTO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>	APTO	NO APTO	X		X		X		X							
APTO	NO APTO																	
X																		
X																		
X																		
X																		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Detección de Fisuras</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>Condición de Ojal</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Condición de Cuerpo</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Condición de Eje</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>			Detección de Fisuras	X		Condición de Ojal	X		Condición de Cuerpo	X		Condición de Eje	X					
Detección de Fisuras	X																	
Condición de Ojal	X																	
Condición de Cuerpo	X																	
Condición de Eje	X																	
Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709			SI															
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																		
 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NIVUS. PM. LP																		
			PRECINTO Nº		N/A													
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA															
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN													

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com