




	INFORME DE I.N.D			Nº 12.770 HOJA 1 de 1																																															
	GRILLETE OMEGA																																																		
PROCEDIMIENTO: PO 01	☒	CLIENTE: TRANSPORTE JMB	FECHA:	26	08	2022																																													
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	INTERNO: 180	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.																																															
MARCA: CROSBY	DIAMETRO: 7/8"	CAPACIDAD: 7,5 TONELADAS																																																	
Nº PARTE: 2603	IDENT Nº: 145-1	VIGENCIA: 12 MESES																																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Inspección a metal limpio:</td> <td style="width: 33%;">Arenado</td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 33%;">Limpieza Mecánica</td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> ☐ </td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Inspección:</td> <td>Desarmado</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td>Armado</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inspección con partículas:</td> <td>Secas</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> <td>Húmedas</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Entrega:</td> <td>Desarmado</td> <td style="text-align: center;"> ☐ </td> <td>Armado</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> <td></td> </tr> </table>							Inspección a metal limpio:	Arenado	☒	Limpieza Mecánica	☐		Condiciones de Inspección:	Desarmado	☐	Armado	☒		Inspección con partículas:	Secas	☒	Húmedas	☐		Condiciones de Entrega:	Desarmado	☐	Armado	☒																						
Inspección a metal limpio:	Arenado	☒	Limpieza Mecánica	☐																																															
Condiciones de Inspección:	Desarmado	☐	Armado	☒																																															
Inspección con partículas:	Secas	☒	Húmedas	☐																																															
Condiciones de Entrega:	Desarmado	☐	Armado	☒																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9078</td> <td>END 224-10</td> <td>30/8/2010</td> <td>VER INT. UV</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>0586</td> <td>5864</td> <td>8/9/2021</td> <td>8/9/2022</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td>070801317</td> <td>06301</td> <td>8/9/2021</td> <td>8/9/2022</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC49723</td> <td>06302</td> <td>8/9/2021</td> <td>8/9/2022</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>1701005785</td> <td>049552000190002</td> <td>8/9/2021</td> <td>8/9/2022</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td>864</td> <td>06303</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> </table>							EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV	YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2021	8/9/2022	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2021	8/9/2022	PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2021	8/9/2022	MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																															
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV																																															
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022																																															
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025																																															
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																															
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2021	8/9/2022																																															
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2021	8/9/2022																																															
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2021	8/9/2022																																															
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025																																															
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">APTO</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">NO APTO</td> </tr> </table> </td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Condición de Ojal</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Condición de Cuerpo</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Condición de Eje</td> <td style="text-align: center;"> ☒ </td> <td></td> </tr> </table>								<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">APTO</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">NO APTO</td> </tr> </table>	APTO	NO APTO		Detección de Fisuras	☒		Condición de Ojal	☒		Condición de Cuerpo	☒		Condición de Eje	☒																													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">APTO</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">NO APTO</td> </tr> </table>	APTO	NO APTO																																																
APTO	NO APTO																																																		
Detección de Fisuras	☒																																																		
Condición de Ojal	☒																																																		
Condición de Cuerpo	☒																																																		
Condición de Eje	☒																																																		
																																																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; border: 1px solid black;"> Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709 </td> <td style="width: 40%; border: 1px solid black; text-align: center; color: red; font-weight: bold;"> SI </td> </tr> </table>							Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709	SI																																											
Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709	SI																																																		
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: bottom;">  GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NIVUS. PM. LP </td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%; border-bottom: 1px solid black;"> PRECINTO Nº </td> <td style="width: 20%; border-bottom: 1px solid black;"> N/A </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> FECHA PUESTA EN VIGENCIA </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;"> FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. </td> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;"> FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN </td> </tr> </table>							 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NIVUS. PM. LP		PRECINTO Nº	N/A			FECHA PUESTA EN VIGENCIA		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN																																		
 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NIVUS. PM. LP		PRECINTO Nº	N/A																																																
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN																																																	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com