

**INFORME DE I.N.D****Nº 12.870**

HOJA 1 de 1

CADENA


PROCEDIMIENTO: PO 01	☒	CLIENTE: MAXICON S.R.L.	FECHA: 09 / 09 / 2022
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: 696	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.
MARCA: CROSBY	DIÁMETRO: 3/8"	LONGITUD: 7 MTS	
Nº PARTE: 2527	IDENT Nº: 696-1	VIGENCIA: 12 MESES	

Inspección a metal limpio:	Arenado	☐	Limpieza Mecánica	☒
Condiciones de Inspección:	Desarmado	☒	Armado	☐
Inspección con partículas:	Secas	☒	Húmedas	☐
Condiciones de Entrega:	Desarmado	☐	Armado	☒

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/9/2022	8/9/2023
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2022	8/9/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2022.	8/9/2023.
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	☒	☐
Estado del Gancho	☒	☐
Estado del Eslabon	☒	☐
Estado de Perno de Gancho	☒	☐



Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709

SI**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NIV. US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com