





	INFORME DE I.N.D		Nº 12.342																																																			
	CUÑA NEUMÁTICA		HOJA 1 de 2																																																			
PROCEDIMIENTO: PO 11	☒	CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA:	21 / 10 / 2022																																																		
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: # 01	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE																																																		
MARCA: FADAC	MODELO: N/A	CAPACIDAD: 125 TONELADAS																																																				
Nº PARTE: 2285	IDENT Nº: 1004.	VIGENCIA: 6 MESES																																																				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Inspección a metal limpio:</td> <td>Arenado</td> <td>☒</td> <td>Limpieza Mecánica</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Inspección:</td> <td>Desarmado</td> <td>☒</td> <td>Armado</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Inspección con partículas:</td> <td>Secas</td> <td>☐</td> <td>Húmedas</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Entrega:</td> <td>Desarmado</td> <td>☒</td> <td>Armado</td> <td>☐</td> </tr> </table>					Inspección a metal limpio:	Arenado	☒	Limpieza Mecánica	☐	Condiciones de Inspección:	Desarmado	☒	Armado	☐	Inspección con partículas:	Secas	☐	Húmedas	☒	Condiciones de Entrega:	Desarmado	☒	Armado	☐																														
Inspección a metal limpio:	Arenado	☒	Limpieza Mecánica	☐																																																		
Condiciones de Inspección:	Desarmado	☒	Armado	☐																																																		
Inspección con partículas:	Secas	☐	Húmedas	☒																																																		
Condiciones de Entrega:	Desarmado	☒	Armado	☐																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>LÁMPARA UV</td><td>9078</td><td>END 224-10</td><td>30/8/2010</td><td>VER INT. UV</td></tr> <tr><td>YUGO</td><td>0586</td><td>5864</td><td>8/9/2022</td><td>8/9/2023</td></tr> <tr><td>EQUIPO UT</td><td>060913/2</td><td>06300</td><td>8/9/2022</td><td>8/9/2023</td></tr> <tr><td>BOBINA AC-DC</td><td>17052908</td><td>06299</td><td>8/9/2022</td><td>8/9/2023</td></tr> <tr><td>MEDIDOR DE CAMPO</td><td>GM 064</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td></tr> <tr><td>MED. INT. LUZ V</td><td>070801317</td><td>06301</td><td>8/9/2022</td><td>8/9/2023</td></tr> <tr><td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td><td>AC49723</td><td>06302</td><td>8/9/2022</td><td>8/9/2023</td></tr> <tr><td>PARTICULAS S/H</td><td>1701005785</td><td>049552000190002</td><td>8/9/2022,</td><td>8/9/2023,</td></tr> <tr><td>MASA PATRON</td><td>864</td><td>06303</td><td>8/5/2020</td><td>8/5/2025</td></tr> </tbody> </table>					EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV	YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023	EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2022	8/9/2023	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/9/2022	8/9/2023	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2022	8/9/2023	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023	PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2022,	8/9/2023,	MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																																		
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV																																																		
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023																																																		
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2022	8/9/2023																																																		
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/9/2022	8/9/2023																																																		
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																		
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2022	8/9/2023																																																		
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023																																																		
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2022,	8/9/2023,																																																		
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025																																																		
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																						
<table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">APTO</td> <td style="text-align: center;">NO APTO</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr><td>Detección de Fisuras</td><td style="text-align: center;">X</td><td></td><td colspan="2" rowspan="8">   </td> </tr> <tr><td>Estado de Pernos Vinculación</td><td style="text-align: center;">X</td><td></td></tr> <tr><td>Estado de Agujeros</td><td style="text-align: center;">X</td><td></td></tr> <tr><td>Estado de Resplado Cuña</td><td style="text-align: center;">X</td><td></td></tr> <tr><td>Colizas Mordazas</td><td style="text-align: center;">X</td><td></td></tr> <tr><td>Cono del Cuerpo</td><td style="text-align: center;">X</td><td></td></tr> <tr><td>Segmentos Interiores de Cuña</td><td style="text-align: center;">X</td><td></td></tr> <tr><td>Compuerta</td><td style="text-align: center;">X</td><td></td></tr> </table>						APTO	NO APTO			Detección de Fisuras	X		 		Estado de Pernos Vinculación	X		Estado de Agujeros	X		Estado de Resplado Cuña	X		Colizas Mordazas	X		Cono del Cuerpo	X		Segmentos Interiores de Cuña	X		Compuerta	X																				
	APTO	NO APTO																																																				
Detección de Fisuras	X		 																																																			
Estado de Pernos Vinculación	X																																																					
Estado de Agujeros	X																																																					
Estado de Resplado Cuña	X																																																					
Colizas Mordazas	X																																																					
Cono del Cuerpo	X																																																					
Segmentos Interiores de Cuña	X																																																					
Compuerta	X																																																					
Aprobación según procedimiento Nº PO 11 API 8 A, B, C			SI																																																			
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																						
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. M. US. PM. LP PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																						
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																																		



INFORME DE I.N.D

Nº 12.342

HOJA 2 de 2

CUÑA NEUMÁTICA

PROCEDIMIENTO: PO 11

☒

CLIENTE:

MACRICO S.R.L.

FECHA

21

10

2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

EQUIPO:

01

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE

SETS DE ADICIONALES


Set de segment adicionales N°	NA
Set de segment adicionales N°	NA
Set de segment adicionales N°	NA

NA
NA
NA

para

N/A
N/A
N/A

N° Seg.	3
N° Mord.	1004
Medida "A"	6 3/4



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. INY US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com