



INFORME DE I.N.D

Nº 12.802

HOJA 1 de 2

ELEVADOR DE VARILLAS

W.O.

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| PROCEDIMIENTO: PO 19 | <input checked="" type="checkbox"/> | CLIENTE: MACRICO S.R.L. | FECHA: 28 / 09 / 2022 |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|

| | | | |
|----------------------|--------------------------|---------|--|
| PRÁCTICA DEL CLIENTE | <input type="checkbox"/> | EQUIPO: | LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L. |
|----------------------|--------------------------|---------|--|


| | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| MARCA: OIL CONTRY | MODELO: N/A | DIÁMETRO: 3/4 - 7/8 |
| Nº PARTE: 2239 | IDENT Nº: 06-06. | VIGENCIA: 6 MESES |
| Nº SERIE: 06-06. | CAPACIDAD: 25 TON | |

| | | | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Inspección a metal limpio: | Arenado | <input checked="" type="checkbox"/> | Limpieza Mecánica | <input type="checkbox"/> |
| Condiciones de Inspección: | Desarmado | <input checked="" type="checkbox"/> | Armado | <input type="checkbox"/> |
| Inspección con partículas: | Secas | <input type="checkbox"/> | Humedas | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Condiciones de Entrega: | Desarmado | <input checked="" type="checkbox"/> | Armado | <input type="checkbox"/> |

| EQUIPO UTILIZADO | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| LÁMPARA UV | 9078 | END 224-10 | 30/8/2010 | VER INT. UV |
| YUGO | 0586 | 5864 | 8/9/2022 | 8/9/2023 |
| BOBINA AC-DC | 17052908 | 06299 | 8/9/2022 | 8/9/2023 |
| MEDIDOR DE CAMPO | GM 064 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| MED. INT. LUZ V | 070801317 | 06301 | 8/9/2022 | 8/9/2023 |
| MEDIDOR INT. LUZ UV | AC49723 | 06302 | 8/9/2022 | 8/9/2023 |
| PARTICULAS S/H | 1701005785 | 049552000190002 | 8/9/2022, | 8/9/2023, |
| MASA PATRON | 864 | 06303 | 8/5/2020 | 8/5/2025 |

DETALLE DE INSPECCIÓN

| | APTO | NO APTO |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Detección de Fisuras | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Diámetro Nominal | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Plato | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sistema de Traba | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pernos | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Asa | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Aprobación según procedimiento Nº PO 19 API 8 A, B, C

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D. S.R.L.
 MANSILLA LUGO GASTON
 Op. NI US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 12.802

HOJA 2 de 2

ELEVADOR DE VARILLAS

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 19

CLIENTE:

MACRICO S.R.L.

FECHA

28

09

2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO:

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



GM E.N.D.S.R.L.
MANSILLA WAGO GASTON
Op. N° 105. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com