

**INFORME DE I.N.D****Nº 12.808**

HOJA 1 de 1

**LLAVE CONTRA VARILLA**PROCEDIMIENTO: **PO 11**

CLIENTE:

**MACRICO S.R.L.**

FECHA

28 09 2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO:

LUGAR DE INSPECCIÓN:

**BASE GM END S.R.L.**

MARCA:

**OIL CONTRY**

MODELO

**N/A**

DIAMETRO

**3/4" A 7/8"**

Nº PARTE:

**1788**

IDENT Nº:

**09-13,**

VIGENCIA

**6 MESES**Inspección a metal limpio: Arenado  Limpieza Mecánica Condiciones de Inspección: Desarmado  Armado Inspección con partículas: Secas  Humedas Condiciones de Entrega: Desarmado  Armado 


EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/9/2022	8/9/2023
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2022	8/9/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2022,	8/9/2023,
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

**DETALLE DE INSPECCIÓN**

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	
Estado de Mango	<input checked="" type="checkbox"/>	
Estado de Ojal	<input checked="" type="checkbox"/>	
Estado de Cuadrante	<input checked="" type="checkbox"/>	



Aprobación según procedimiento Nº PO 11 API 8 A, B, C

**SI****DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**


GM END S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
Op. NY US. PM. LP

PRECINTO Nº 4949

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN