



INFORME DE I.N.D

Nº 13.008

HOJA 1 de 1

CADENA

PROCEDIMIENTO: PO 01 ☒ CLIENTE: MAXICON S.R.L. FECHA: 29 09 2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE ☐ EQUIPO: 613 LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.

MARCA: CROSBY DIÁMETRO: 3/8" LONGITUD: 6,00 MTS

Nº PARTE: 2652 IDENT Nº: 613-4 VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio: Arenado ☒ Limpieza Mecánica ☐
Condiciones de Inspección: Desarmado ☒ Armado ☐
Inspección con partículas: Secas ☒ Húmedas ☐
Condiciones de Entrega: Desarmado ☐ Armado ☒

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/9/2022	8/9/2023
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2022	8/9/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2022	8/9/2023
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	☒	☐
Estado del Gancho	☒	☐
Estado del Eslabon	☒	☐
Estado de Perno de Gancho	☒	☐



Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NIV. US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com