



INFORME DE I.N.D

Nº 13.026

HOJA 1 de 1

QUINTA RUEDA

PROCEDIMIENTO: PO 34

X

CLIENTE: TRANSPORTE JMB

FECHA

13

09

2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE:

2.534

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.

MARCA:

TORMECAN

DOMINIO

N/A

Nº DE PIEZA

16937.

INTERNO:

56

CAPACIDAD:

65000 KG

VIGENCIA:

12 MESES

Inspección a metal limpio:

Arenado

Limpieza Mecánica

X

Condiciones de Inspección:

Desarmado

Armado

X

Inspección con partículas:

Secas

X

Humedas

Condiciones de Entrega:

Desarmado

Armado

X

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2022	8/9/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2022,	8/9/2023,
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN

APTO

NO APTO

Detección de Fisuras

X

Estado de Cuerpo

X

Estado de Tornamesa

X

Estado de Perno rey

X



Aprobación según procedimiento Nº PO 34 ASME V

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. INT. US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com