



INFORME DE I.N.D

Nº **13.027**

HOJA 1 de 2

CAMIÓN GUINCHE

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 36	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: TRANSPORTE JMB	FECHA: 13 / 09 / 2022
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: 26	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.
MARCA: N/A	MODELO: N/A	DOMINIO: N/A	
Nº PARTE: 2534	IDENT Nº: INT:26	VIGENCIA: 12 MESES	

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input type="checkbox"/>	Humedas	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/9/2022	8/9/2023
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2022	8/9/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2022,	8/9/2023,
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	Nº SERIE	APTO	
		APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cola de Zorro	116-9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Socket	116-8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gancho Doble	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estaquera Principal	26-1.26-2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estaquera Auxiliar	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Porta Estaquera	26-3 26-4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Base de Malacate	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Defensa de Malacate	26-8.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soporte de Rolo	26-7.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 36 ASME V - DIV. 1

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON OP. NIV. US. - PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 13.027

HOJA 2 de 2

CAMIÓN GUINCHE

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 36

CLIENTE: TRANSPORTE JMB

FECHA

13

09

2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO: 26

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



GM END S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. III US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com