



INFORME DE I.N.D

Nº 13.113

HOJA 1 de 2

EQUIPO DE VACÍO

PROCEDIMIENTO: **PO 31** CLIENTE: **VIENTOS DEL SUR SRL** FECHA: 29 09 2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE Nº PARTE: 2655 LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**

MARCA: IVECCO MODELO: TRAKKER CAPACIDAD: 12000 LTS

INTERNO: 715 DOMINIO: MHW-248 VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio: Arenado Limpieza Mecánica
 Inspección con Ultrasonido: Falla Espesor
 Inspección Visual int. y ext.: rechazado aprobado
 Prueba de Estanqueidad: Si No
 Prueba Hidráulica: Presión de Prueba: N/A

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
YUGO	0586	5864	7/9/2021	7/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	7/9/2021	7/9/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2021	8/9/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	
	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de Cuerpo	X	
Estado de Casquete	X	
Estado de Hermeticidad	X	



MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:							ESPESOR MÍNIMO
PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	
1	6,0	6,1	6,2	6,3	6,3	6,1	6,1
2	6,3	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2	6,1
3	6,2	6,2	6,3	6,1	6,3	6,3	6,1
4	6,2	6,1	6,3	6,2	6,3	6,2	6,1
5	6,2	6,2	6,2	6,2	6,3	6,2	6,2
6	6,3	6,2	6,1	6,2	6,2	6,3	6,1
7	6,3	6,0	6,2	6,1	6,1	6,1	6,1
8	6,3	6,0	6,3	6,2	6,2	6,1	6,1
9	6,2	6,1	6,2	6,3	6,3	6,2	6,1

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII **SI**

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D.S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTÓN
Op. N° 05 PM. LP

PRECINTO Nº
FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN FIRMA - ACLARACIÓN



INFORME DE I.N.D

Nº 13.113

HOJA 2 de 2

EQUIPO DE VACÍO

PROCEDIMIENTO: PO 31


CLIENTE: VIENTOS DEL SUR SRL

FECHA: 29 09 2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE: 2655

LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NII U.S. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN