



# INFORME DE I.N.D

Nº 13.153

HOJA 1 de 3

## DAT 18

PROCEDIMIENTO: PO 01 ☒ CLIENTE: PERFORMANCE S.R.L. FECHA: 10 11 2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE ☐ EQUIPO: DAT 18 LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE

MARCA: PERFORMANCE MODELO: TUBULAR CAPACIDAD: 14 TONELADAS

PARTE Nº: 2690 VIGENCIA: 12 MESES IDENT Nº: DAT 18

Inspección a metal limpio: Arenado ☒ Limpieza Mecánica ☐  
Condiciones de Inspección: Desarmado ☒ Armado ☐  
Inspección con Partículas: Seca ☐ Humeda ☒  
Condiciones de Entrega: Desarmado ☒ Armado ☐

| EQUIPO UTILIZADO    | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| LÁMPARA UV          | 9078               | END 224-10        | 30/8/2010      | VER INT. UV       |
| YUGO                | 0586               | 5864              | 8/9/2022       | 8/9/2023          |
| EQUIPO UT           | 060913/2           | 06300             | 8/9/2022       | 8/9/2023          |
| BOBINA AC-DC        | 17052908           | 06299             | 8/5/2020       | 8/5/2025          |
| MEDIDOR DE CAMPO    | GM 064             | NO APLICA         | NO APLICA      | NO APLICA         |
| MED. INT. LUZ V     | 070801317          | 06301             | 8/9/2022       | 8/9/2023          |
| MEDIDOR INT. LUZ UV | AC49723            | 06302             | 8/9/2022       | 8/9/2023          |
| PARTICULAS S/H      | 1701005785         | 049552000190002   | 8/9/2022,      | 8/9/2023,         |
| MASA PATRON         | 864                | 06303             | 8/5/2020       | 8/5/2025          |

## DETALLE DE INSPECCIÓN

|                     | APTO                                | NO APTO                  |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| DETECCION DE FISURA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ESTADO DE CUERPO    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ESTADO DE CABALLETE | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709

SI

## DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
Op. NII US. PM. LP

PRECINTO Nº N/A

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM E.N.D S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



# INFORME DE I.N.D

Nº 13.153

HOJA 2 de 3

DAT 24

PROCEDIMIENTO: PO 01

X

CLIENTE: PERFORMANCE S.R.L.

FECHA

10

11

2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO: DAT 18

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



GM E.N.D. S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
Op. NII US. PM. LP

PRECINTO Nº

N/A

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



# INFORME DE I.N.D

Nº 13.153

HOJA 3 de 3

DAT 18

PROCEDIMIENTO: PO 01

X

CLIENTE: PERFORMANCE S.R.L.

FECHA

10

11

2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO: DAT 18

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



GM E.N.D. S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
Op. NII US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

N/A

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com