E.N.D		INFORME DE I.N.D				№ 13.218 HOJA 1 de 1
		GANCHO GIRATORIO				
PROCEDIMIENTO: PO 01	х	CLIENTE: TRANSPORTE JM		IMB	FECHA	14 12 2022
PRÁCTICA DEL CLIENTE		INTERNO: 96 L		LUGAR DE INSPECCIÓN:		BASE GM END S.R.L.
MARCA: SANY		DIAMETRO	N/A CAPAC		CIDAD	80 TONELADAS
Nº PARTE: 2694		IDENT Nº:	96-1	VIGENCIA		12 MESES
Inspección a metal limpio:		Arenado Limpieza Mecánica		х]	
Condiciones de Inspección:		Desarmado	Armad	mado		
Inspección con partículas:		Secas >	K Humed	edas		
Condiciones de Entrega:		Desarmado Armado		o	Х]
EQUIPO UTILIZADO Nº		E SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN		F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV		9078	END 224-10	30/8/201		VER INT. UV
YUGO BOBINA AC-DC		0586 17052908	5864 06299	8/9/202 8/5/202		8/9/2023 8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064		NO APLICA	NO APLICA		NO APLICA
MED. INT. LUZ V		070801317	06301	8/9/202		8/9/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV PARTICULAS S/H	AC49723 1701005785		06302 049552000190002	8/9/2022 8/9/2022.		8/9/2023 8/9/2023,
MASA PATRON		864	06303	8/5/2020		8/5/2025
		DETAI	LLE DE INSPECCIÓN	J		
Detección de Fisuras Condición de Ojal Condición de Cuerpo Condición de Eje		X X X X				
Aprobación según procedimiento № PO 01 ASTM E709						
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS						
<u> </u>		li li		PRECINTO Nº N/A		
GMENTOSRIL. MANSILLA HUGO GASTON Op. NIVUS. PM. LP	-			FECHA PUEST	A EN VIGEN	CIA
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. FIRMA (NTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN		LARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com