

**INFORME DE I.N.D**Nº **13.278**

HOJA 1 de 2

**SEMIREMOLQUE**

PROCEDIMIENTO: <b>PO 01</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>MAXICON S.R.L.</b>	FECHA: 21 / 01 / 2023
-----------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------

PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: 003.	LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE GM END S.R.L.</b>
----------------------	--------------------------	--------------	--

MARCA: <b>SALTO</b>	DOMINIO: <b>AD 709 YP</b>	LONGITUD: <b>N/A</b>
PARTE N°: <b>2730</b>	VIGENCIA: <b>12 MESES</b>	IDENT N° IND: <b>003</b>

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2022	8/9/2023
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/9/2022	8/9/2023
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2022	8/9/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2022,	8/9/2023,
MASA PATRON	864	06303	8/9/2022	8/9/2023


**DETALLE DE INSPECCIÓN**

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 01

**SI****DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

  
 GM END S.R.L.  
 MANSILLA HUGO GASTON  
 Op. NIV US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN



INFORME DE I.N.D

Nº 13.278

HOJA 2 de 2

SEMIREMOLQUE

PROCEDIMIENTO: PO 01

CLIENTE:

MAXICON S.R.L.

FECHA

21

01

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO:

003.

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



GM E.N.D. S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
Op. NIVUS. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA