

**INFORME DE I.N.D**Nº **13.269**

HOJA 1 de 2

EQUIPO DE VACIO 9m³ + PRUEBA HIDRAULICAPROCEDIMIENTO: **PO 31**CLIENTE: **VIENTOS EL SUR SRL**

FECHA

02 12 2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE **2.414**LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE GM END S.R.L.**MARCA: **FORD**MODELO: **CARGO 1722**CAPACIDAD: **9000 lts**INTERNO: **714**DOMINIO: **PAD-280**VIGENCIA: **12 MESES**

Inspección a metal limpio:

Arenado

Limpieza Mecánica

Inspección con Ultrasonido

Falla

Espesor

Inspección por Partículas Mag.

Húmedas

Secas

Prueba de Estanqueidad

Si

No

Prueba Hidráulica

Presión de Prueba

3000

PSI

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
YUGO	0586	5864	3/8/2022	3/8/2023
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2022	3/8/2023
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	3/8/2022,	3/8/2023,
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN


DESCRIPCIÓN	APTOS	
	APTOS	NO APTOS
Detección de Fisuras	X	
Estado de Cuerpo	X	
Estado de Casquete	X	
Estado de Hermeticidad	X	



MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN:							
PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPEOR MÍNIMO
1	6,4	6,3	6,6	6,4	6,3	6,5	6,3
2	6,2	6,3	6,5	6,3	6,2	6,5	6,2
3	6,3	6,5	6,5	6,5	6,2	6,4	6,2
4	6,3	6,6	6,5	6,4	6,3	6,5	6,3
5	6,4	6,3	6,3	6,4	6,3	6,5	6,3
6	6,3	6,3	6,3	6,3	6,6	6,5	6,3
7	6,4	6,3	6,6	6,3	6,6	6,4	6,3
8	6,4	6,8	6,6	6,5	6,6	6,4	6,4
9	6,3	6,8	6,6	6,6	6,6	6,5	6,5

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

SI**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**


 G.M.E.N.D.S.R.L.
 MANSILLA LUGO GASTON
 Op. N° / US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 13.269

HOJA 2 de 2

EQUIPO DE VACIO 9m³ + PRUEBA HIDRAULICA

PROCEDIMIENTO: PO 31

CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL

FECHA

02 12 2022


PRÁCTICA DEL CLIENTE


Nº PARTE

2.414

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.




 GM E.N.D. S.R.L.
 MANSILLA HUGO GASTON
 Op. NH US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com