INFORME DE I.N.D

Nº 13.271

HOJA 1 de 1

PORTAVOLQUETE

PROCEDIMIENTO: PO 01	X	CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL	FECHA	14	12	2022
PRÁCTICA DEL CLIENTE		EQUIPO:	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE		
MARCA: IVECO		MODELO TECTOR	DOMINIO	AE 320 GN		
Nº PARTE: 2692		IDENT Nº: 765	VIGENCIA	12 MESES		

Inspección a metal limpio:	Arenado	X	Limpieza Mecánica	
Condiciones de Inspección:	Desarmado	X	Armado	
Inspección con partículas:	Secas	X	Humedas	
Condiciones de Entrega:	Desarmado	X	Armado	

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/9/2022	8/9/2023
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2022	8/9/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2022	8/9/2023
MASA PATRON	864	06303	8/9/2022	8/9/2023

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de Cadena	X	
Estado de Planchuela	X	
Estado de Anclaje	X	
Estado de Grampa	X	
Estado de Soldadura	X	

Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709	SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NII US. PM. LP

		PRECINTO Nº
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D	**Nº 13.271** HOJA 2 de 2
	PORTAVOLQUETE	

PROCEDIMIENTO: **PO 01**	**X**	CLIENTE: **VIENTOS EL SUR SRL**	FECHA	14	12	2022
PRÁCTICA DEL CLIENTE		EQUIPO:	LUGAR DE INSPECCIÓN:	**BASE CLIENTE**		

GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NII US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com