



INFORME DE I.N.D

Nº 13.299

HOJA 1 de 1

LLAVE HCA DE VARILLA

PROCEDIMIENTO: PO 41

CLIENTE: MACRICO S.R.L.

FECHA

27

01

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE

X

EQUIPO: N/A

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE

MARCA: BJ

MODELO

M40

CAP. TORQUE

2040/2766

IDENT Nº:

693

Nº PARTE

2733

VIGENCIA

12 MESES

Inspección a metal limpio:

Arenado

X

Limpieza Mecánica

Condiciones de Inspección:

Desarmado

X

Armado

Inspección con partículas:

Secas

Humedas

X

Condiciones de Entrega:

Desarmado


X

Armado

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2022	8/3/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2022	8/3/2023
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-22	jul-23
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de Cuerpo	X	
Estado Ojal Pistón	X	
Ojal de Retenida	X	



Aprobación según procedimiento Nº PO 41 API 8 A, B, C

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NIJUS. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com