



# INFORME DE I.N.D

Nº 13.300

HOJA 1 de 2

## DAT 06

PROCEDIMIENTO: **PO 01**  CLIENTE: **PERFORMANCE S.R.L.** FECHA: 27 01 2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE  EQUIPO: N/A LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**

MARCA: SM MODELO: TERMINACION CAPACIDAD: 270 CAÑOS  
 PARTE Nº: 1965 VIGENCIA: 12 MESES IDENT N°: 06

Inspección a metal limpio: Arenado  Limpieza Mecánica   
 Condiciones de Inspección: Desarmado  Armado   
 Inspección con partículas: Secas  Húmedas   
 Condiciones de Entrega: Desarmado  Armado

| EQUIPO UTILIZADO    | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| LÁMPARA UV          | 9078               | END 224-10        | 30/8/2010      | VER INT. UV       |
| YUGO                | 0586               | 5864              | 8/9/2022       | 8/9/2023          |
| EQUIPO UT           | 060913/2           | 06300             | 8/9/2022       | 8/9/2023          |
| BOBINA AC-DC        | 17052908           | 06299             | 8/5/2020       | 8/5/2025          |
| MEDIDOR DE CAMPO    | GM 064             | NO APLICA         | NO APLICA      | NO APLICA         |
| MED. INT. LUZ V     | 070801317          | 06301             | 8/9/2022       | 8/9/2023          |
| MEDIDOR INT. LUZ UV | AC49723            | 06302             | 8/9/2022       | 8/9/2023          |
| PARTICULAS S/H      | 1701005785         | 049552000190002   | sep-22         | sep-23            |
| MASA PATRON         | 864                | 06303             | 8/5/2020       | 8/5/2025          |

### DETALLE DE INSPECCIÓN

|                     | APTO                                | NO APTO                  |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| DETECCION DE FISURA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ESTADO DE CUERPO    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709

**SI**

### DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

|   |                            |                          |  |
|---|----------------------------|--------------------------|--|
| <br>GM E.N.D. S.R.L.<br>MANSILLA HUGO GASTON<br>Op. NII U.S. PM. LP |                            | PRECINTO Nº              |  |
|   |                            | FECHA PUESTA EN VIGENCIA |  |
| FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.  | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN | FIRMA - ACLARACIÓN       |  |



INFORME DE I.N.D

Nº 13.300

HOJA 2 de 2

DAT 06

PROCEDIMIENTO: PO 01

CLIENTE:

PERFORMANCE S.R.L.

FECHA

27

01

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO:

N/A

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



GM E.N.D. S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
Op. NI/US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN