



INFORME DE I.N.D

Nº 13.363

HOJA 1 de 1

ELEVADOR HOMBRO RECTO

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 14

☒

CLIENTE:

MACRICO S.R.L.

FECHA

15

02

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

EQUIPO:

01

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.

MARCA:

MW

MODELO

N/A

DIÁMETRO

2 3/8"

Nº PARTE:

2773

IDENT Nº

857

VIGENCIA

6 MESES

Nº SERIE:

857

CAPACIDAD

100 TON

BHCA

☐

TUBING

☒

Inspección a metal limpio:

Arenado

☒

Limpieza Mecánica

☐

Condiciones de Inspección:

Desarmado

☒

Armado

☐

Inspección con partículas:

Secas

☒

Húmedas

☐

Condiciones de Entrega:

Desarmado

☒


Armado

☐

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/9/2022	8/9/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2022,	8/9/2023,
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	☒	☐
Medición de Boca	☒	☐
Cuerpo (Fisuras - Estado)	☒	☐
Perno Principal	☒	☐
Juego Lateral	☒	☐
Juego Vertical	☒	☐
Perno de Traba	☒	☐
Desgaste de Asas	☒	☐
Legüeta de Cierre	☒	☐
Trabas (Funcionamiento)	☒	☐
Seguro de Astas	☒	☐
Resorte Principal / Traba	☒	☐



A

2 3/8"

B

2 3/4"

C


1 1/2"

J-juego lat.

2 1/8"

d-(dia.perno)

1 3/3" x 8"



Aprobación según procedimiento Nº PO 14 API 8 A, B, C

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D.S.R.L.
MANSILLA FUGO GASTON
Op. Nro. 05/PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 13.363

HOJA 2 de 2

ELEVADOR HOMBRO RECTO

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 14

X

CLIENTE:

MACRICO S.R.L.

FECHA

15

02

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO:

01

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



GM END S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
OP/NII US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com